

CINTA DE ENMASCARAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Cinta de Enmascarar (masking tape) fue desarrollada con papel perfectamente tratado, adhesivos especiales y caucho.

Es ideal para enmascarar y proteger en procesos de pintura en general (industrial, automotriz y artesanía), montaje de chapas de impresión, decoración, marcado y etiquetado temporal, además de tareas livianas de hogar y oficina.

Se adhiere bien en diversas superficies, es flexible para aplicar en curvas, se rasga a mano y se retira fácilmente sin dejar residuos dentro de las 24 horas siguientes a su aplicación.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Multiuso



Excelente adherencia



Protege

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Papel blanco
Olor	Sin olor
Espesor de la película	100 µm
Espesor del adhesivo	30 µm
Espesor total	130 µm
Estiramiento	10 %
Resistencia a la tracción	25 N/cm
Fuerza de retención estática	48 horas
Adhesión al acero	2,7 N/cm
Adhesión superficial 180°	6,5 N/cm
Temperatura de aplicación	10 a 40 °C
Temperatura de trabajo	-10 a 75 °C

MODO DE USO

Desenrolle la cinta y aplíquela sobre la superficie deseada sin estirarla, presionando con la ayuda de un rodillo o espátula para asegurar una buena adhesión en los bordes. Una vez terminado el trabajo, retírela de forma manual, idealmente antes de 24 horas desde su aplicación para evitar residuos. Para obtener líneas de pintura más limpias, retire la cinta en ángulo y con la pintura aún fresca.

MODO DE USO

Desenrolle la cinta y aplíquela sobre la superficie deseada sin estirarla, presionando con la ayuda de un rodillo o espátula para asegurar una buena adhesión en los bordes. Una vez terminado el trabajo, retírela de forma manual, idealmente antes de 24 horas desde su aplicación para evitar residuos. Para obtener líneas de pintura más limpias, retire la cinta en ángulo y con la pintura aún fresca.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y restos de sellantes o pegamentos antiguos para asegurar una correcta adhesión.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener los rollos en su envase original, en un lugar fresco y seco, a una temperatura de 10 °C a 27 °C, protegidos de la luz solar directa, la humedad y el calor excesivo. Almacenar los rollos apoyados sobre su cara lateral para evitar deformaciones.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Indefinido en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



Cinta de enmascarar
18 mm x 40 m
30402



Cinta de enmascarar
24 mm x 40 m
30403



Cinta de enmascarar
36 mm x 40 m
30404



Cinta de enmascarar
48 mm x 40 m
30405

PRECAUCIONES DE USO

Retirar la cinta antes de 24 horas desde su aplicación para evitar residuos. No exponer a temperaturas de trabajo superiores a 75 °C. En superficies delicadas, papel mural o pintura recién aplicada, realizar una prueba previa. Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.