



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Cinta Silicona Autofusión es una cinta de alta calidad fabricada con compuestos de silicona especiales que se adhieren a sí mismos cuando se enrolla bajo tensión. No tiene adhesivo: pega solamente sobre sí misma y se funde completamente después de 24 horas a temperatura ambiente, formando una capa sólida y hermética.

Ideal para reparar tuberías, ductos y mangueras, sellar fugas de agua y aislar cables, en la construcción y el hogar. Resiste temperaturas de -60 °C a +200 °C y los rayos UV, y se retira sin dejar residuos.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Multiuso



Sella y aísla



Resiste rayos UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Cinta transparente reforzada
Olor	Sin olor
Longitud	3 m
Ancho	25 mm
Densidad	1,2 g/cm ³
Tiempo de autofusión	10 min
Tiempo de autofusión total	24 horas
Estiramiento de ruptura	450 %
Resistencia térmica	-60 °C a +200 °C
Tiempo de almacenaje	Indefinido

MODO DE USO

Corte el largo necesario y retire la película protectora transparente. Envuelva la zona estirando bien la cinta y superponiendo cada vuelta sobre la mitad de la anterior, de modo que tenga contacto consigo misma. La fusión inicial ocurre en 10 minutos y es total a las 24 horas. Para retirarla, basta con cortarla con cuidado de no dañar la superficie; no deja residuos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa y de sellante o pegamento antiguo. En reparaciones de tuberías con fugas, cerrar el paso del agua o despresurizar antes de aplicar.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, a una temperatura de 10 °C a 25 °C, protegido de la luz solar directa y del calor excesivo.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Indefinido sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



Cinta Silicona Autofusión
25 mm
30483

PRECAUCIONES DE USO

Para aislación eléctrica, trabajar siempre sin tensión. En tuberías o instalaciones a presión, evaluar una reparación definitiva. Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.