



# Ficha Técnica

## Masking Tape

Rev. 09/12/2021



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Masking Tape**, fue desarrollado con papel perfectamente tratado, adhesivos especiales y caucho.

Perfecto para trabajos en montajes de chapas de impresión, decoración, protección, marcado y recubrimiento en procesos de pintura en general (industrial, automotriz y artesanía) y una infinidad de otros usos. Se adhiere bien en diversas superficies, es de fácil remoción y no deja residuos 24 horas después de su aplicación.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ , RH50%  $\pm$  5%:

- Apariencia (visual): Papel blanco
- Olor: Sin olor
- Espesor de la película: 100  $\mu$
- Espesor del adhesivo: 30  $\mu$
- Espesor total: 130  $\mu$
- Estiramiento: 10%
- Resistencia a la tracción en la rotura: 25 N / cm
- Fuerza de retención estática: 48 horas
- Adhesión al acero: 2,7 N / cm
- Adhesión superficial 180 °: 6,5 N / cm
- Temperatura de aplicación: 10 a 40 ° C
- Temperatura de trabajo: -10 a 75 ° C

### BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- No deja residuos
- Protege

### MODO DE USO

Para aplicar Rex Masking Tape se debe desenrollar la cinta, Luego aplicar sobre la superficie deseada sin estirar, aplicando presión con la ayuda de un rodillo o espátula. Después de utilizar la cinta, retirar de forma manual (recomendado anterior a 24 horas desde la aplicación para evitar residuos).



# Ficha Técnica

## Masking Tape

Rev. 09/12/2021

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Indefinido en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27

### FORMATOS DISPONIBLES



**Cinta de enmascarar**  
18 mm x 40 m  
30402



**Cinta de enmascarar**  
24 mm x 40 m  
30403



**Cinta de enmascarar**  
36 mm x 40 m  
30404



**Cinta de enmascarar**  
48 mm x 40 m  
30405

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.