



## Ficha Técnica

### Adhesivo de contacto PREN

Rev. 09/12/2021

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Adhesivo de Contacto Pren**, es formulado a base de cauchos y resinas sintéticas disueltos en solventes orgánicos (NU 1145, NU 1090, NU1307).

Es ideal para aplicaciones: Industria del mueble: pegado de laminados decorativos rectos y postformables, pegado de tapacantos de laminados decorativos y madera. Industria del calzado: para el pegado de suelas, cuero y goma. Instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, concreto y hierro. Instalación de alfombras. Reparaciones varias en la industria y el hogar.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Líquido color ámbar
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 0,82 g/m3
- Formación de piel: 10 min.
- Solidos (%): 19% a 20%
- Viscosidad: 3000 – 4000 Cps
- Tiempo de almacenamiento: 24 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 27°C
- Resistencia a la T°: 70°C
- Rendimiento: 3 – 4 m2/Litro (película de 0,2 mm de espesor).

#### BENEFICIOS

- Alto grado de penetración
- Multiusos: alfombras, maderas revestimientos vinílicos livianos, cubre pisos, linóleo y goma.
- Fácil brochabilidad

#### MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo de contacto PREN con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez el adhesivo se encuentre seco.



## Ficha Técnica

### Adhesivo de contacto PREN

Rev. 09/12/2021

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

#### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

#### FORMATOS DISPONIBLES



**Adhesivo de contacto pren**

3,8 lt  
30349



**Adhesivo de contacto pren**

750 cc  
30283



**Adhesivo de contacto pren**

236 cc  
30282



**Adhesivo de contacto pren**

120 cc  
30281

#### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.

Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.